

REFORMAS COLEGIOS E INSTITUTOS EN COORDINACIÓN CON CONSELLERIA DE EDUCACIÓN

COLEGIO	ACTUACIÓN	ESTADO
ANTONIO ARMELLES	Aseos	Pendiente
CARLES SALVADOR	Aseos Infantil y aseos patio	En proceso
CERVANTES	Eliminación de dos bajantes para pluviales y su sustitución por PVC.	En proceso
EJÉRCITO	Eliminación de techado de placas de fibrocemento y su sustitución con chapas onduladas galvanizadas	Pendiente
GREGAL	Eliminación de respiradero, chimeneas y base pararrayos y su sustitución por sombreretes de acero inoxidable.	Pendiente
GUIARRISTA TÁRREGA	Eliminación de 6 sombreretes de fibrocemento en cubierta y su colocación en acero inoxidable	Pendiente
HERRERO	Eliminación de 4 bajantes para pluviales y su colocación de PVC, reparación de encuentros con bajantes planta baja con mortero geolítico y pintado de tuberías	En proceso
ISIDORO ANDRÉS	Goteras	Pendiente
LUIS REVEST	Eliminación de bajantes y canales para pluviales, techado en almacén casa conserje y depósito y su reposición en PVC.	En proceso
LUIS REVEST	Rehabilitación General	Pendiente
MAESTRO CANÓS	Eliminación bajante, techado y tubo de ventilación en caseta conserje, colocacion de baj antes de PVC...	En proceso
MANEL GARCÍA GRAU	Habilitación patios	Pendiente
OBISPO CLIMENT	Eliminación de bajantes para pluviales en patio, chimenea y sombrerete y su colocación de bajante de PVC y chimenea y sombrerete de acero inoxidable.	Pendiente
OBISPO CLIMENT	Remodelación aseos patio	En proceso
PASCUAL TIRADO	5 bajantes	En proceso
PASCUAL TIRADO	Reforma Ascensor	Pendiente
PINTOR CASTELL	Eliminación de sombreretes en cubierta y su colocación por unos de acero inoxidable.	En proceso
TOMBATOSSALS	Hormigonado del patio de infantil.	Pendiente

INSTITUTO	ACTUACIÓN	ESTADO
BOVALAR	Resbala pista deportiva	Pendiente
CAMINÁS	Reparación instalación eléctrica edificio antiguo	Pendiente
CERVANTES	Eliminación de dos bajantes para pluviales y su sustitución por PVC.	En proceso
CONSERVATORIO	Insonorizacion aula dolçaina y división aulas y salón actos.	Pendiente
FRANCISCO RIBALTA	Instalación eléctrica	Pendiente
JUAN BAUTISTA PORCAR	Reforma instalaciones fontanería	Finalizado
JUAN BAUTISTA PORCAR	Remodelación del Patio	En proceso
MATILDE SALVADOR	Reparación cubierta del gimnasio	En proceso
MIQUEL PERIS	Sustitución del pavimento, doblado de cubierta y varios en polideportivo	En proceso
PENYAGOLOSA	Reforma instalación eléctrica edificio principal. Caldera, humedades, salón de actos y muro pista futbito.	Pendiente
POLITÉCNICO	Reparación parábolas hormigón y diversas filtraciones de agua. Y arreglo pista polideportiva.	Finalizado
SOS BAYNAT	Reparación vierteaguas ventanas edificio principal y edificio anexo	Pendiente
VICENT CASTELL	Revisión sistema antiincendios, red de agua, filtraciones y grietas e instalacion eléctrica y fontanería.	Pendiente