

REFORMAS COLEGIOS VERANO 2015

ANTONIO ARMELLES	Reparar persiana y cambiar cerradura de ventana (clase usos múltiples)	CERTIFICADA
ANTONIO ARMELLES	Subsanar deficiencias de Baja Tensión (OCA)	EN CURSO
BERNAT ARTOLA	Subsanar deficiencias de baja tensión según OCA	CERTIFICADA
BERNAT ARTOLA	Colocar pletina en vallado de infantil	CERTIFICADA
BERNAT ARTOLA	Fallo en el suministro de agua	FINALIZADA
BLASCO IBANEZ	Foco exterior roto y falta tapa en columna alumbrado exterior	EN CURSO
BLASCO IBÁÑEZ	Persianas rotas por vandalismo	EN CURSO
CARLES SALVADOR	Desembozar arquetas (aseos en obras)	CERTIFICADA
CARLES SALVADOR	Fuga agua en lavabos	EN CURSO
CARLES SALVADOR	Pintado exterior del edificio de infantil	EN CURSO
CARLES SALVADOR	Reparar vallado caído de separación entre Infantil y Primaria	EN CURSO
CARLES SALVADOR	Reparar puerta de entrada	EN CURSO
CARLES SALVADOR	Reparación de lamas exteriores en las ventanas de planta primera	EN CURSO
CARLES SALVADOR	Limpieza de cubiertas	EN CURSO
CARLES SELMA	Realizar solera de hormigón	EN CURSO
CENSAL	Revisar red de seguridad patio (balones)	CERTIFICADA
CENSAL	Reparar vallado de la zona del depósito de gasoil	EN CURSO
CENSAL	Pintado de la fachada exterior	EN CURSO
CENSAL	Revisar olores, en aula de Audición y Lengua, de gasoil debidos a fuga	EN CURSO
CENSAL	Reparar vierteaguas exterior de una ventana (edificio infantil)	EN CURSO
CENSAL	Revisar los pomos de las puertas en aulas	EN CURSO
CENSAL	Revisar persianas en todos los edificios	EN CURSO
CENSAL	Reparación de vallado exterior	EN CURSO
CENSAL	Habilitar una puerta en la cristalera del patio interno de Infantil	EN CURSO
CERVANTES	Pintar paredes y desconchados (zona interior)	CERTIFICADA
CERVANTES	Trabajos varios de fontanería	CERTIFICADA
CERVANTES	Timbre de sirena descolgado	CERTIFICADA
EJERCITO	Varios fontanería	CERTIFICADA
EJÉRCITO	Recoger contenedor de papel, plástico y pilas	FINALIZADA
EL PINAR	Puerta corredera de acceso al patio no cierra	FINALIZADA
EL PINAR	Pulsador del timbre arrancado (proteger cableado)	FINALIZADA
ESTEPAR	Cerradura rota en puerta corredera de acceso patio-primaria	FINALIZADA
ESTEPAR	Reparar persianas	FINALIZADA
ESTEPAR	Subsanar deficiencias de Baja Tensión	FINALIZADA
ESTEPAR	Reparar interfono del despacho de Dirección	FINALIZADA
ESTEPAR	Revisar iluminación de la clase de música	FINALIZADA
GAETA HUGUET	Cerradura rota	FINALIZADA
GAETA HUGUET	Realizar pruebas de aplicación de pintura	FINALIZADA
GAETA HUGUET	Subsanar deficiencias de baja tensión según OCA	FINALIZADA
GAETA HUGUET	Fallo en alumbrado de dos farolas del patio (salta la protección)	FINALIZADA
GREGAL	Reparar interruptores de iluminación	FINALIZADA
GREGAL	Revisar cisternas averiadas	FINALIZADA
GREGAL	Reparar cerradura puerta gimnasio	FINALIZADA
GREGAL	Reparar apertura de ventanas	FINALIZADA
GREGAL	Reparar canalón de pluviales descolgado (ventana secretaria) y revisar cubierta	FINALIZADA
GREGAL PARVULARIO	Subsanar deficiencias de Baja Tensión	FINALIZADA
GUITARRISTA TÁRREGA	Colocar y soldar nuevas trapas en arquetas de alumbrado	EN CURSO
ISABEL FERRER	Los grifos de los aseos del patio no cierran y un inodoro de infantil con pérdidas	CERTIFICADA
ISABEL FERRER	Reparar deficiencias detectadas en el porche del patio	FINALIZADA
ISIDORO ANDRÉS	Fuga de agua en cisterna Planta 1ª	CERTIFICADA
JUAN G. RIPOLLES	Ventana rota por vandalismo	EN CURSO
JUAN G. RIPOLLÉS	Reparación de puerta metálica de acceso al patio	EN CURSO
JUAN G. RIPOLLÉS	Revisar varias puertas de aluminio descuadradas	EN CURSO
LA MARINA	Reparar vallado	FINALIZADA
LA MARINA	Reparar toldos deteriorados	FINALIZADA
LA MARINA	Reparar rejas de algunas ventanas de la Planta baja	FINALIZADA
LA MARINA	Reparar el vallado que separa el patio de infantil del aparcamiento	FINALIZADA
LA MARINA	Vallado caído por el viento	FINALIZADA
LA MARINA	Fuga de agua en depósitos	FINALIZADA
LA MARINA	Vallado descolgado	FINALIZADA
LA MARINA	Reparar goteras en el Salón de Actos	EN CURSO
LA MARINA	Cristales rotos en ventanas de pasillo de P1 y P2	EN CURSO
LA MARINA	Reparar muros/vierteaguas del patio de infantil	EN CURSO
LA MARINA	Instalar mosquitera en ventilaciones de la solera	EN CURSO

LA MARINA	Reparar los pomos de las puertas del patio de primaria	EN CURSO
LA MARINA	Rellenar con arena y compactar el patio de infantil	EN CURSO
LA MARINA	Reparar persianas de las aulas	EN CURSO
L'ILLA	Sustituir grifo de fuente y colocar cerradura en puerta llave general agua	CERTIFICADA
L'ILLA	Reparar persianas	CERTIFICADA
L'ILLA	Trabajos varios de electricidad	FINALIZADA
LUIS REVEST	Fuga de agua cerca de la fuente (patio)	CERTIFICADA
LUIS REVEST	Pavimento agrietado en pista (se observa el paso de una conducción)	CERTIFICADA
LUIS REVEST	Revisar ventanal grande en pasillo	CERTIFICADA
MAESTRO CANÓS	Recoger contenedor de plástico y papel	CERTIFICADA
MANEL GARCIA GRAU	Instalar sistema de control para evitar encendidos en seco	FINALIZADA
MANEL GARCIA GRAU	Filtraciones por lluvia en despachos	EN CURSO
OBISPO CLIMENT	Reparar azulejos en mal estado	CERTIFICADA
OBISPO CLIMENT	Pintado de pasillos y escaleras	FINALIZADA
OBISPO CLIMENT	Reparar puerta de acceso al patio (oxidada)	FINALIZADA
PINTOR CASTELL	Subsanar deficiencias de baja tensión según OCA	CERTIFICADA
PINTOR CASTELL	Pintar paramentos verticales y techos (interior)	FINALIZADA
SAN AGUSTIN	Puertas aseos del patio rotas por vandalismo	FINALIZADA
SAN AGUSTIN	Reparar vallado caído por el viento	FINALIZADA
SAN AGUSTIN	Filtración de agua en sala de calderas	FINALIZADA
SAN AGUSTIN	Sustitución termo eléctrico	FINALIZADA
SANCHIS YAGO	Alarma en sala de calderas	CERTIFICADA
SEBASTIAN ELCANO	Reparar agujeros de patio	CERTIFICADA
SEBASTIAN ELCANO	Reparar rampa del patio de infantil	CERTIFICADA
SEBASTIAN ELCANO	Trabajos varios de electricidad	CERTIFICADA
SEBASTIAN ELCANO	Sustituir globo roto en entrada	FINALIZADA
SEBASTIAN ELCANO	Pintado de varias zonas, mobiliario y vallado	EN CURSO
SEBASTIAN ELCANO	Trabajos varios de cerrajería	EN CURSO
SEBASTIAN ELCANO	Revisar tuberías de las fuentes oxidadas y con pérdidas	EN CURSO
SERRANO SUÑER	Barandilla en puerta de acceso y columpios rotos	EN CURSO
SOLER I GODES	Sustituir tramo de tubería oxidada en la sala de bombas	CERTIFICADA
SOLER I GODES	Cerradura rota (aseos patio)	FINALIZADA
SOLER I GODES	Subsanar deficiencias de Baja Tensión	FINALIZADA
SOLER I GODES	Colocar trapa nueva en arqueta (reloj horario red jardinería)	FINALIZADA
SOLER I GODES	Trabajos varios de cerrajería	FINALIZADA
VICENT MARZA	Pintar zonas comunes	FINALIZADA
VICENT MARZA	Revisar goteras y separar desperfectos en aulas	FINALIZADA
VICENT MARZA	Adecuar cantoneras sueltas en pilares	FINALIZADA
VICENT MARZA	Revisar horarios de encendido de alumbrado exterior	FINALIZADA
VICENTE ARTERO	Sustituir línea de fontanería deteriorada (comedor)	CERTIFICADA